## 安全に関する改善事例

記入日: 17年 10月 20日

(連絡先電話番号) (所属会社) (氏名) 記入者:

ダム名		所在地県名	7 7	発注者		式	ダム諸元				
		別任地宗和	<del>1</del> <del>1</del>			IV	堤高(m)		堤頂長(m)	堤体積	(千m3)
琴川ダム		山梨県	П	山梨県		u)	64		262	207	
設計·施工区分	工種		想定さ	想定される事故の種類		類 想定される事故の要因		危	:険作業の種類	設計変見	更の有無
	コンクリ	コンクリートダム堤体工		転倒・躓き		設備要因			競合作業	競合作業 有 :	

改善の概要 特許の有無

堤体上構造物の配筋先端、差し筋先端の明示と保護に以前は鉄筋キャップを使用していた。 鉄筋の種類が多くてサイズにあったキャップが無く、ハズレることが多かった。そこで代替キャッコ 径の大きい鉄筋には散水に使用した古い水ホース(19mm以上)、小さな鉄筋には市販してあるオ ホース(16mm以下)を短く切り鉄筋の先端に差込み、先端の保護、明示を行った。

<del>有</del>:無

デメリット:

ホースに弾力性があり、一度取り付けると簡単に 外れない。

原価も割安に出来、持ち歩きが容易である。 改善前 (略図または写真)



改善後 (略図または写真)