

安全に関する改善事例

記入日: 2005年 9月 13日

(所属会社)

(氏名)

(連絡先電話番号)

記入者:

ダム名	所在地県名	発注者	型式	ダム諸元		
				堤高(m)	堤頂長(m)	堤体積(千m3)
広神ダム	新潟県	新潟県	G	80.5	225	300
設計・施工区分	工種	想定される事故の種類	想定される事故の要因	危険作業の種類	設計変更の有無	
施工	管理	熱中症	自然要因	作業環境	無	
改善の概要: 熱中症対策として ヘルメット後部に日よけカバーを装着した。休憩所に ウオータークーラーを設置した(塩分1%入り) 事務所に製氷機を3台設置し、 作業員が自由に使用できるようにした。					特許の有無	
					無	
メリット: ・作業環境の改善			デメリット: ・設備、器具等費用の発生			

改善前 (略図または写真)

改善後 (略図または写真)

